



84123 Salerno – Corso Garibaldi, n° 23 – Tf. (089) 233430 - Fax (089) 233424 – Mail: info@confcommercio.sa.it  
STABILIMENTI BALNEARI – APPRODI TURISTICI - BAR - RISTORANTI - VILLAGGI TURISTICI - LOCALI DA BALLO

PROVINCIA DI SALERNO - PROT. PSA201300182296 DEL 02/08/2013 ENT SETT. ATTIVITA PRODUTTIVE, AGRICOLTURA E FORESTE.

IL PRESIDENTE

RACCOMANDATA A. R.

**REGIONE CAMPANIA**

Agc 05 – Settore 02 Tutela Dell'ambiente

Via De Gasperi, 28 \*80133 NAPOLI\*

e p. c.

**PROVINCIA DI SALERNO**

Settore Attività Produttive

P.zza S. Agostino, 29 \*84121 SALERNO\*

Alla c. a. del RUP Dr. Domenico Ranesi

**COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO**

Via M. Alfani \*84098 PONTECAGNANO F.\*

Alla c. a. del Sindaco

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A. A.**

Via Salvador Allende, 19 \*84123 SALERNO\*

Alla c. a. del Presidente

**CONFEDERAZIONE GENERALE DEL COMMERCIO  
E DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI SALERNO**

Corso Garibaldi, 23 \*84123 SALERNO\*

Alla c. a. del Presidente

Agricoltura
Attiv. Prod.
Foreste
Demanio
Innov. Tech.
Ricerca sc.
Statistico
UMA
ATTI
STAFF



84123 Salerno – Corso Garibaldi, n° 23 – Tel. (089) 233430 - Fax (089) 233424 – Mail: info@confcommercio.sa.it  
STABILIMENTI BALNEARI – APPRODI TURISTICI - BAR - RISTORANTI - VILLAGGI TURISTICI - LOCALI DA BALLO

PROT. PSAZ01300182296 DEL 02/08/2013 ENT. SETT. ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGRICOLTURA E FORESTE, MINIERE

IL PRESIDENTE

**Oggetto:** Grande Progetto – “intervento di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno”. Osservazioni ai sensi dell’art. 24 comma 4 D.Lgs. 152/2006.

Le osservazioni che seguono si riferiscono essenzialmente alla prima parte del progetto, ossia al tratto compreso nel Comune di Pontecagnano Faiano e più segnatamente tra l’inizio (foce del fiume Picentino) e la località Picciola.

La lunghezza è di circa 4000 metri ed è stato previsto di proteggere la costa con la posa in opera di n. 4 barriere consecutive, parallele ed affioranti, poste a circa 160 metri dalla riva (Diga soffolta).

E’ anche previsto che ciascuna barriera dovrà essere suddivisa, al suo interno, con scogliere ortogonali (pennelli) poste ad una distanza variabile tra i 177.40 ed i 351.00 metri, parzialmente sommerse e tali da dividere i vari tratti in celle.

Tali pennelli, se realizzati, non apporteranno alcun vantaggio all’intervento ma avranno solo effetti negativi quali un costo più elevato dell’intera opera, poiché “radicati” sulla spiaggia interromperanno la continuità degli arenili creando un grosso ostacolo alla circolazione dei bagnanti, infine un terribile impatto ambientale.

In concreto, essendo realizzati a monte della diga soffolta non svolgeranno la funzione che gli è propria, ossia di stabilizzare il trasporto longitudinale della sabbia.

Infatti la corrente parallela generata dal moto ondoso che s’infrange sulla spiaggia, avente la funzione di spostare i sedimenti lungo la costa, risulterà annullata dalla esistenza delle barriera in quanto le onde s’infrangeranno su di essa e giungeranno sull’arenile prive di energia cinetica.

Tale assunto è confermato dal fatto che nessuna diga soffolta, realizzata lungo le coste del Mar Tirreno, è suddivisa in celle (vedi Ostia nel Lazio;



84123 Salerno – Corso Garibaldi, n° 23 – Tf. (089) 233430 - Fax (089) 233424 – Mail: info@confcommercio.sa.it  
STABILIMENTI BALNEARI – APPRODI TURISTICI - BAR - RISTORANTI - VILLAGGI TURISTICI - LOCALI DA BALLO

IL PRESIDENTE

*Follonica, Marina di Pisa e Marina di Carrara in Toscana; Chiavari, Verrazze, Bordighera e Ventimiglia in Liguria).*

*Anche le barriere affioranti realizzate dalla stessa Provincia di Salerno sia ad Agropoli che a Capitello non presentano alcun pennello di collegamento ortogonale con la spiaggia.*

*Solo a Pellestrina (VE), Pescara e qualche altro litorale del mare Adriatico sono state messe in opera barriere affioranti suddivise a celle, probabilmente ritenute più idonee a fronteggiare il fenomeno della "sessa".*

*Pertanto dovendo eliminare i pennelli superflui avremo una riduzione di ben 13 scogliere semisommerse ortogonali alla linea di costa con uno sviluppo lineare di oltre 2 Km.*

*La seconda osservazione riguarda i varchi per il transito dei natanti.*

*Particolare cura dovrà essere posta nella creazione dei varchi non limitandosi a delle semplici interruzioni delle barriera di 40 metri di larghezza.*

*Nei giorni di mareggiate particolarmente violente attraverso dette interruzioni si concentra tutta l'energia del mare in tempesta provocando ingenti danni.*

*E' quanto accaduto sul litorale di Agropoli all'indomani della posa in opera della diga soffolta, con il mare che attraverso uno dei varchi, invase il lungomare fino ad arrivare nelle abitazioni e quanto si è ripetuto a Salerno, nel gennaio del 2012, che attraverso l'interruzione della diga soffolta non ancora collegata al porto di Arechi s'incalanò tutta l'energia del mare devastando ben 5 stabilimenti balneari.*

*Pertanto è imprescindibile realizzare i varchi per il transito dei natanti con percorsi protetti da bracci rientranti nel senso opposto alla corrente.*

PROT. PSAZ01300182296 DEL 02/08/2013 ENT. SETT. ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGRICOLTURA E FORESTE



84123 Salerno - Corso Garibaldi, n° 23 - Tel. (089) 233430 - Fax (089) 233424 - Mail: info@confcommercio.sa.it  
STABILIMENTI BALNEARI - APPRODI TURISTICI - BAR - RISTORANTI - VILLAGGI TURISTICI - LOCALI DA BALLO

IL PRESIDENTE

*Desidero concludere le presenti osservazioni, che sono frutto di lunghe indagini e approfonditi studi eseguiti per conto degli operatori turistici della provincia di Salerno, che dalle spiagge traggono occasioni di lavoro e sostegno per se stessi e la collettività, con l'augurio che presto si possa realizzare quanto da oltre un ventennio vanno invocando per la sopravvivenza delle loro aziende.*

Salerno, 27 luglio 2013.

PROT. PSA201300182296 DEL 07/08/2013 ENT. CPTT